Baxter

Product Name: 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP
Product Code: 1A1322, 1A1323, 2B0042, 2B0043, 2B1300, 2B1301, 2B1302, 2B1306, 2B1307, 2B1308, 2B1309, 2B1321, 2B1322Q, 2B1323Q, 2B1324, 4R2180T, 4R2182, 4R2310, 4R2312, 6E1322, 6E1323, 6E1324, FE1323, FE1324D, FE1322, FE1323D, UE1322, UE1322D, UE1323, UE1323D, UE1324, UE1324D
Rev. Date: 11/12/2015

Based upon the 2012 Occupational Safety & Health Administration (OSHA) Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), this product is not considered hazardous and a Safety Data Sheet (SDS) is not required.

We value your business and will make every effort to supply you with the information needed to train your employees to work safely with Baxter Products. Should you need additional information, please feel free to contact us at Medical Information.

PHONE: 800-933-0303 (8 A.M. TO 5 P.M. CENTRAL STANDARD TIME)

EMAIL: MedInfo_MedProducts@baxter.com

ADDRESS: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION
ONE BAXTER PARKWAY
DF6-1E
DEERFIELD, IL 60015